

Morte in Santa Croce a Firenze

Scritto da luca grillandini

Venerdì 20 Ottobre 2017 12:21 - Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Ottobre 2017 15:07



Un fiore lasciato in ricordo davanti alla porta della Basilica La Basilica di Santa Croce a Firenze oggi venerdì 20 ottobre rimarrà chiusa in segno di lutto.

Proprio ieri infatti durante una visita pomeridiana, un capitello caduto da 30 metri ha colpito e ucciso sul colpo un turista spagnolo in visita alla famosissima Basilica con la moglie, con la quale aveva deciso di trascorrere le vacanze proprio nel capoluogo toscano. Come riporta l'ANSA, tutto è accaduto nel primo pomeriggio, verso le 14:30: il grosso frammento è caduto con precisione chirurgica proprio fra il capo e il collo del 52enne spagnolo, e la gravità della situazione è stata evidente fin da subito. Mentre i custodi accorrevano sul posto, i turisti venivano fatti uscire da una porta secondaria e la Chiesa è stata immediatamente chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento dei rilievi fuori dagli occhi indiscreti di una folla di curiosi, attirati dalle auto delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno provato a lungo manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Accorsi assieme al personale medico anche gli agenti della polizia municipale a cui sono state affidate

Morte in Santa Croce a Firenze

Scritto da luca grillandini

Venerdì 20 Ottobre 2017 12:21 - Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Ottobre 2017 15:07

le indagini, condotte anche con l'aiuto della scientifica della polizia, impegnata fino a tarda serata nei rilievi.

Alcune persone sono rimaste sotto choc, tra le quali un custode in servizio che avrebbe accusato un malore, e la moglie del turista, che impotente ha visto tutta la scena: per assistere la donna è accorsa sul posto anche una psicologa specializzata. A staccarsi, secondo i primissimi rilievi, sarebbe stato un «peduccio», cioè una mensola in pietra che stava sotto la trave e che non avrebbe alcun valore storico. A provocare il distacco dell'elemento in pietra sarebbe stato, nel tempo, probabilmente il peso della trave stessa, come riporta il Corriere Fiorentino. Il capitello caduto aveva una dimensione di circa 40 cm e si trovava all'altezza della terza cappella gentilizia nel transetto di destra, spiega una guida turistica che si trovava sul posto al momento dell'incidente.

Nessuno si spiega come sia potuto accadere, dato che controlli sulla superficie erano stati eseguiti anche nei giorni precedenti, come ci tiene a far sapere all'ANSA il segretario generale dell'Opera di Santa Croce. "Solo una settimana fa avevamo impiegato un elevatore per pulire in altezza le vetrate nella parte della Basilica dove oggi è avvenuta la tragedia. Ne avevamo approfittato, come facciamo di solito, anche per effettuare un controllo sulle superfici di quella zona. Tutto era risultato regolare".

La Presidente dell'Opera di Santa Croce, raggiunta dal Sole 24 ore, esprime cordoglio per la vittima e per i familiari a nome di tutto l'ente e ci tiene a far sapere che una cosa del genere non era mai successa prima nella storia della Chiesa e che, tra l'altro, la zona in cui il capitello si è staccato era stata interamente ristrutturata.

Anche il sindaco di Firenze ha espresso tramite un tweet tutto il suo dispiacere per la morte del turista spagnolo.

La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Morte in Santa Croce a Firenze

Scritto da luca grillandini

Venerdì 20 Ottobre 2017 12:21 - Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Ottobre 2017 15:07



Un esempio di colonna con foglie ornamentali